

## Használati utasítás (Li-Ion és Li-polymer)

az Ön akkumulátorának üzembe helyezéséhez, élettartamának meghosszabbításához:

---

### F O N T O S

**Az akkumulátor formázását és legalább alkalmankénti használatát a vásárlást követően kezdje meg, mert a használaton kívüli állapot mély-lemerüléshez vezet!**

---

Először tölts fel teljesen az akkumulátort (8-10 óra), csak ezután kezdje el használni! (Li-Ion/Li-polymer akkumulátort nem kell teljesen lemeríteni, elég a 10% körül állapot!) Amennyiben készüléke az új akkuval nem kapcsol be, úgy tölts az akkut még abban az esetben is, ha készüléke nem jelez töltést! Ennek ellenére a töltési folyamat zavartalan, pár perc múlva már látható töltés a kijelzőn.

Készüléke 15-20 perc eltelte után már bekapcsolható!

Töltsé addig, amíg készüléke jelzi a folyamat végét!

#### **Formázás**

Formázni ezeket az akkukat is szükséges, három-öt teljes feltöltéssel (8-10 óra) érik el maximális kapacitásukat.

#### **Mindennapi használat / Karbantartás**

A mindennapi használat során figyelni kell, hogy megfelelő módon végezzük el a töltés folyamatát!

#### **Töltés**

Az akku túltöltését a készülék beépített védelmi elektronikája nem teszi lehetővé.

#### **Lemerítés-kisütés**

A későbbiekben az akkumulátor teljes lemerítése, kisütése szükségtelen!

Li-Ion/Li-polymer akkumulátort nem kell teljesen lemeríteni, elég a 10% körül állapot!

Mély-kisütésük nem lehetséges, az akkuba épített védelmi elektronika ezt nem teszi lehetővé.

Származási hely:

Kína

Importálja:

Giseke GmbH & Co. KG

Forgalomba hozza:

**Akkuk.hu Kft.** (Magyarország)

9400 Sopron, Csengery utca 30-32

Web: [www.akkuk.hu](http://www.akkuk.hu)

Mobil: +36 70/532-7969

Tel.: +36 99/789-904

Fax: +36 99/789-911

